

大型トラック 座席(ベルトインシート) シートヒータ交換のリコールについて

(届出日：令和5年11月16日 開始日：令和5年11月17日)

リコール番号 5407

UDトラックス株式会社が下記のリコールを国土交通省に届出しました。
 車両をご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、ご愛用車の措置につきましては、ダイレクトメールにてご案内いたしますので、点検・修理（無料）をお受けいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
 対象車両をご愛用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1. 不具合の状況

ヒータ付きベルトインシート搭載車において、ヒータ線と電源線を接続するカシメ作業が不適切なため、ヒータ線と電源線が十分にカシメがされていない場合があります。そのため、配線同士が部分接触を起こし、接触部の電気抵抗が大きくなるため、スリーブの周辺温度が異常上昇し、運転者が火傷、最悪の場合、火災に至るおそれがあります。

2. 改善の内容

バックレスト側ヒータマットとクッションを対策品に交換いたします。
 但し、部品の準備に時間を要するため、対策品に交換するまでヒータを使用することを一時控えるようにユーザーに周知を行います。

また、運転者の火傷、もしくは最悪の場合、火災に至る恐れがあることから、対策部品への交換が完了するまでシートヒータの使用を控えていただけますようお願いいたします。

3. 対象車両

- UDトラックス株式会社が製作している大型トラックが対象です。
- 型式、車台番号の範囲、製作期間、対象台数は次の通りです。

車名	型式	通称名	リコール対象車両の範囲及び製作期間	リコール対象車両の台数	備考
UDトラックス	2PG-CD4BA	「クオン」	JNCMBMOC6MU063058 ～ JNCMBMOC8NU075486 令和3年6月22日 ～ 令和4年8月12日	12	
	2PG-CD4CA		JNCMBMOC0MU060575 ～ JNCMBMOC0NU074168 令和3年3月10日 ～ 令和4年7月12日	18	
	2PG-CD4EA 2PG-CD4EA改		JNCMBMOC0PU076456 ～ JNCMBMOC0PU085920 令和4年9月20日 ～ 令和5年8月11日	22	
	2PG-CD4FA		JNCMBMOC7PU076857 ～ JNCMBMOC0PU085884 令和4年10月5日 ～ 令和5年8月21日	24	
	2PG-CD5AL		JNCMBNOC1NU071432 ～ JNCMBNOC9NU073493 令和4年3月24日 ～ 令和4年6月9日	2	
	2PG-CD5BA		JNCMB02C1MU064026 ～ JNCMBNOC1NU074248 令和3年7月22日 ～ 令和4年7月19日	18	
	2PG-CD5BL		JNCMB02C7MU061597 ～ JNCMB02CXNU074779 令和3年4月30日 ～ 令和4年7月29日	24	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C3MU060625 ～ JNCMB02C6NU074875 令和3年3月8日 ～ 令和4年7月30日	203	
	2PG-CD5CE		JNCMB02CXMU060590 ～ JNCMB02C5NU074835 令和3年3月16日 ～ 令和4年7月27日	46	
	2PG-CD5CL		JNCMB02CXMU061805 ～ JNCMB02CXNU074698 令和3年5月11日 ～ 令和4年7月19日	18	
	2PG-CD5DL		JNCMCGOC6PU081093 ～ JNCMCGOC4PU084686 令和5年3月2日 ～ 令和5年6月29日	2	
	2PG-CD5EA 2RG-CD5EA		JNCMC10C6NU075207 ～ JNCMC30CXPU086449 令和4年8月3日 ～ 令和5年9月7日	21	
	2PG-CD5EL 2RG-CD5EL		JNCMC10CXNU075338 ～ JNCMC10C8PU084977 令和4年8月10日 ～ 令和5年7月25日	22	
	2PG-CD5FA 2RG-CD5FA		JNCMC20C4NU074949 ～ JNCMC10C2RU086596 令和4年7月27日 ～ 令和5年9月12日	268	
	2RG-CD5FE		JNCMC20C9NU074946 ～ JNCMC10C8PU085756 令和4年7月27日 ～ 令和5年8月8日	39	
	2PG-CD5FL 2RG-CD5FL		JNCMCHOC2PU076298 ～ JNCMCHOC3PU086239 令和4年9月15日 ～ 令和5年8月30日	12	

車名	型式	通称名	リコー 車台番号の範囲	対象車の 及び製作期間	リコー対象 車の台数	備考
UDトラックス	2PG-CG4CA	「クオン」	JNCMBM0G6MU060549	～ JNCMBM0G9NU073913	22	
			令和3年3月9日	～ 令和4年6月24日		
	2PG-CG4FA		JNCMBM0G2PU076896	～ JNCMBM0G3PU086594	37	
			令和4年10月6日	～ 令和5年9月12日		
	2PG-CG5BA 2PG-CG5BA改		JNCMB02G5MU064369	～ JNCMB02G4NU072013	7	
			令和3年8月2日	～ 令和4年4月11日		
	2PG-CG5BE		JNCMB02G6MU065482	～ JNCMB02G7NU066190	3	
			令和3年9月8日	～ 令和3年9月29日		
	2PG-CG5BL		JNCMB02G6NU066777		1	
			令和3年10月18日			
	2PG-CG5CA 2PG-CG5CA改		JNCMB02G4MU060426	～ JNCMB02G7NU074855	549	
			令和3年3月6日	～ 令和4年8月6日		
	2PG-CG5CE		JNCMB02G7MU061330	～ JNCMB02G2NU074911	90	
			令和3年4月30日	～ 令和4年7月25日		
	2PG-CG5CL		JNCMBP0G7MU060545	～ JNCMB02G7NU074077	37	
			令和3年3月22日	～ 令和4年7月26日		
	2RG-CG5EA		JNCMC10G8PU076624	～ JNCMC10GXP083042	5	
			令和4年10月10日	～ 令和5年5月8日		
	2PG-CG5EE 2RG-CG5EE		JNCMC10G7PU079692	～ JNCMCH0G0PU082152	2	
			令和5年2月2日	～ 令和5年3月30日		
	2PG-CG5FA 2RG-CG5FA 2RG-CG5FA改		JNCMC10G5NU073354	～ JNCMC10G7RU086662	811	
			令和4年7月26日	～ 令和5年9月13日		
	2PG-CG5FE 2RG-CG5FE		JNCMC10G0NU074962	～ JNCMC10G5PU085913	127	
			令和4年7月26日	～ 令和5年8月11日		
	2PG-CG5FL 2RG-CG5FL		JNCMC12G8NU075449	～ JNCMC20G0PU085484	34	
			令和4年8月12日	～ 令和5年8月2日		
	2PG-CV4BA		JNCMBM0C2MU063512	～ JNCMBM0C4NU076148	20	
			令和3年7月10日	～ 令和4年9月9日		
	2PG-CV4EA		JNCMBM0C1PU076546	～ JNCMBM0C2PU085353	32	
			令和4年9月23日	～ 令和5年7月27日		
2PG-CW4AL	JNCMBMOD5MU060631	～ JNCMBMOD1NU074446	28			
	令和3年3月8日	～ 令和4年7月8日				
2PG-CW4DL	JNCMBMOD5PU077210	～ JNCMBMOD4PU086433	47			
	令和4年10月18日	～ 令和5年9月5日				
2PG-CW5AL	JNCMB02D6MU060675	～ JNCMB02D2NU074817	129			
	令和3年3月8日	～ 令和4年7月27日				
2PG-CW5BL 2PG-CW5BL改	JNCMBPOD0MU061803	～ JNCMBPOD6NU074833	40			
	令和3年5月10日	～ 令和4年7月29日				
2PG-CW5CA	JNCMB02D4MU061310	～ JNCMB02D4NU074480	34			
	令和3年4月29日	～ 令和4年7月21日				
2PG-CW5CL 2PG-CW5CL改	JNCMBPOD2MU061172	～ JNCMBPOD7NU074338	36			
	令和3年3月25日	～ 令和4年7月7日				
2PG-CW5DL 2RG-CW5DL	JNCMC10D7NU074933	～ JNCMC10D8PU086379	167			
	令和4年7月27日	～ 令和5年9月4日				
2PG-CW5EL 2PG-CW5EL改 2RG-CW5EL	JNCMC20D1NU074965	～ JNCMCHOD1PU085681	66			
	令和4年7月27日	～ 令和5年8月3日				
2DG-CW5ELPP 2DG-CW5ELPP改	JNCMC12D4PU082259	～ JNCMC12DXPU084582	3			
	令和5年4月10日	～ 令和5年6月30日				
2PG-CW5FA 2RG-CW5FA	JNCMC10D3NU075139	～ JNCMC20D9PU085456	45			
	令和4年8月1日	～ 令和5年8月1日				
2DG-CW5FAWP	JNCMC20D4PU084795	～ JNCMC20D4PU084912	2			
	令和5年7月20日					

車名	型式	通称名	リコー ル 対 象 車 の 車 台 番 号 の 範 囲 及 び 製 作 期 間	リコー ル 対 象 車 の 台 数	備 考
UDトラックス	2PG-CW5FL 2RG-CW5FL 2RG-CW5FL改	「クオン」	JNCMC10D9NU075047 ~ JNCMC12DXPU086283 令和4年8月2日 ~ 令和5年8月31日	65	
	2DG-CW5FLVP		JNCMCJ0D2PU082411 ~ JNCMCJ0D5PU084623 令和5年4月11日 ~ 令和5年7月17日	3	
	2PG-CX5BA 2PG-CX5BA改		JNCMB02D2MU062472 ~ JNCMB02D7NU068320 令和3年6月3日 ~ 令和3年12月4日	5	
	2PG-CX5BL		JNCMB02D6MU065505 ~ JNCMB02D3NU074812 令和3年9月8日 ~ 令和4年7月22日	13	
	2PG-CX5EA 2RG-CX5EA 2RG-CX5EA改		JNCMC30D2NU075760 ~ JNCMC10D7PU085966 令和4年8月29日 ~ 令和5年8月21日	8	
	2PG-CX5EL 2RG-CX5EL		JNCMC10D6PU076224 ~ JNCMC10D0PU085677 令和4年9月15日 ~ 令和5年8月7日	14	
	2PG-GK5AAB		JNCMB22A6MU058782 ~ JNCMB22A0NU074929 令和3年3月5日 ~ 令和4年9月6日	373	
	2PG-GK5AAD		JNCMB22A5MU060734 ~ JNCMB22A9NU074850 令和3年3月11日 ~ 令和4年9月9日	132	
	2PG-GK5AAE 2PG-GK5AAE改		JNCMB22A9MU061000 ~ JNCMB22A4NU074884 令和3年3月22日 ~ 令和4年7月27日	27	
	2PG-GK5AAK		JNCMB02AXNU068883 ~ JNCMB02A7NU073118 令和3年12月27日 ~ 令和4年7月1日	2	
	2PG-GK5DAB 2RG-GK5DAB		JNCMCJ0A5NU073379 ~ JNCMCJ0A7PU086590 令和4年7月27日 ~ 令和5年9月20日	608	
	2PG-GK5DAD 2RG-GK5DAD		JNCMCJ0A8NU075059 ~ JNCMCJ0A4PU086532 令和4年7月30日 ~ 令和5年9月21日	208	
	2RG-GK5DAE		JNCMC20A2NU075127 ~ JNCMC10A1PU085936 令和4年8月1日 ~ 令和5年8月21日	38	
	2RG-GK5DAK		JNCMC10A8PU077154 ~ JNCMC10AXPU086213 令和4年10月17日 ~ 令和5年8月29日	8	
	2PG-GK6DAB		JNCMC90A8PU080263 ~ JNCMC90A2PU086222 令和5年5月29日 ~ 令和5年8月30日	5	
	2PG-GK6DAD		JNCMC90A8PU082692 ~ JNCMC90A9PU086024 令和5年5月29日 ~ 令和5年8月23日	5	
	2KG-GW6DAH		JNCMDA0D2PU086150 令和5年8月29日	1	
2DG-GW6EAH	JNCMC90D3PU080312 ~ JNCMC90DXRU087065 令和5年5月29日 ~ 令和5年9月28日	74			
2DG-GW6ELH	JNCMC90D5PU080361 ~ JNCMC90D6RU087127 令和5年6月14日 ~ 令和5年10月2日	72			
(計77型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年3月5日 ~ 令和5年10月2日	(計4,786台)		

<ご注意>


- 対象車両の含まれる車台番号の範囲には、対象とならない車両もありますので、詳しくは最寄りのUDトラックス販売会社にお問い合わせください。
- 対象車両の製作期間はご購入の時期とは異なります。

【お問い合わせ先】

UDトラックス株式会社 お客様相談室
〒362-8523 埼玉県上尾市大字老丁目1番地
フリーダイヤル 0120-67-2301

オープン時間 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00
但し、会社休業日を除きます。

改善箇所説明図




シートベルト



運転席ベルトインシート

識別ペイント塗布



バックレスト側
ヒータマット

クッション側
ヒータマット

クッション

基準不適合発生箇所

ヒータ付きベルトインシート搭載車において、ヒータ線と電源線を接続するカシメ作業が不適切なため、ヒータ線と電源線が十分にカシメられていないものがある。そのため、配線同士が部分接触を起こし、接触部の電気抵抗が大きくなるため、スリーブの周辺温度が異常上昇し、運転者が火傷、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、バックレスト側ヒータマットとクッションを対策品に交換する。
但し、部品の準備に時間を要するため、対策品に交換するまでヒータを使用することを一時控えるようにユーザーに周知を行う。

注： は、交換する部品を示す。

識別: 作業完了車には、シートレールの締結ボルトに赤ペイントを塗布する。